



Leverandør	SallingPlast Energy ApS
Produkttyper	PE/Præisolerede og trykrørsprodukter
Materialeindhold	PUR-isolering, HDPE-kappe, stålør, overvågningstråde og -kabler
Transportør	Efter aftale med kunde
Emballage	Træpaller, spændebånd og evt. folie
Vedligehold	Færdigt produkt kræver intet specielt vedligehold. Dog skal evt. opståede skader håndteres og repareres for at undgå utæthed.

Affaldshåndtering og Genanvendelse

Ved udskiftning af et nyt præisoleret/trykrørs rørsystem eller dele af ældre rørsystem udskiftes, skal de forskellige affaldsmaterialer håndteres efter nedenstående instruktioner.

Præisolerede produkter

Først adskilles isolering, medierør og øvrige delkomponenter.

Isolering

hvis muligt genanvendes eller brændes PUR/PIR-skum under kontrollerede forhold i et affaldsanlæg i henhold til lokale forskrifter.

Kappe

PE-materiale kan granuleres og genbruges.

Stål-materiale, herunder galvaniseret stål, kan omsmeltes og genbruges.

Medierør

Sorte stålør genbruges hvis muligt eller omsmeltes og genanvendes.

Kobberrør genbruges hvis muligt eller omsmeltes og genanvendes.

Rustfrie stålør genbruges hvis muligt eller omsmeltes og genanvendes.

PE-rør genbruges hvis muligt eller granuleres og genanvendes.

Overvågningstråde og -kabler

Kobbertråde kan omsmeltes og genanvendes.

Plastcoatede overvågningstråde og -kabler håndteres i henhold til lokale forskrifter om affaldshåndtering.

Krydsbundet materiale

Brændes under kontrollerede forhold i et affaldsforbrændingsanlæg i henhold til lokale forskrifter.

HDPE-materiale

Kan granuleres og genanvendes.



Kemikalier

Polyol og isocyanat genanvendes hvis muligt. Ellers skal det håndteres som kemiaffald i henhold til lokale forskrifter.

Transportemballage

Transportpaller og træ fra transportpaller kan genbruges. Spændebånd og folie kan tillige affaldssorteres og genanvendes.

Ende-afpropninger er LDPE/LLDPE (PIR – genbrugsplast) og kan genanvendes.

Sundhed og sikkerhed

Reparationer og om bearbejdninger skal ske under kontrollerede forhold i henhold til sikkerhedsforskrifter og PUR-/PIR-skum arbejde håndteres som beskrevet i sikkerhedsdata blade.